

Довідка

про стан забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки приміщень адміністративної будівлі Чернігівської обласної ради орендованої КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» розташованої за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43

27 березня 2026 року за результатом проведеного огляду щодо додержання вимог законодавства цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки приміщень адміністративної будівлі Чернігівської обласної ради орендованої КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ», розташованої за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, головним інспектором відділу №1 ЧРУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Чернігівській області старшим лейтенантом служби цивільного захисту Тищенко Нікою Миколаївною встановлено, що на даному об'єкті наявні порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки та цивільного захисту, а саме:

приміщення підвалу шестиповерхової адміністративної будівлі літ. А-6 (підвал літ. «1-15»), нежитлові приміщення на першому, третьому поверсі триповерхового будинку засідань літ. А-3 (підвал: підвал літ. «1-3»; «1-4»; «1-12»; «1-3»; «1-14а»; «1-29а»; «1-30», I поверх: літ. «1-34»; «1-36»; «1-37»; «1-38»; «1-39», III поверх: літ. «1-83»; «1-84»; «1-85»; «1-97»; «1-98»; «1-99»; «1-100» не обладнано системою протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації) (порушено пункт 1.2 глави 1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30 грудня 2014 року № 1417 (далі – ППБУ); пункт 4.1. таблиці А.1 додатку А ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту");

приміщення підвалу шестиповерхової адміністративної будівлі літ. А-6 (підвал літ. «1-15»), нежитлові приміщення на першому, третьому поверсі триповерхового будинку засідань літ. А-3 (підвал: підвал літ. «1-3»; «1-4»; «1-12»; «1-3»; «1-14а»; «1-29а»; «1-30», I поверх: літ. «1-34»; «1-36»; «1-37»; «1-38»; «1-39», III поверх: літ. «1-83»; «1-84»; «1-85»; «1-97»; «1-98»; «1-99»; «1-100» не обладнано системою протипожежного захисту (системою керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху) (порушено пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ; пункт 20 таблиці Б.1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту").

Головний інспектор відділу №1 ЧРУ ЦЗ та ПД
ГУ ДСНС України у Чернігівській області
старший лейтенант служби цивільного захисту

Ніка ТИЩЕНКО

30.03.2026